

PROTOKOL

SKC 268 079 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **RENAULT**

Obchodný názov vozidla: **T**

Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo - ťahač návesu / N3**


Značka štátu registrácie / EČV: **SK / PD831FI**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **21.10.2015**

VIN: **VF611A369GD002820**

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Identifikačné číslo motora (typ): **DTI 13 480 EUVI**



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:

6.1.1.SK.2 Nosná konštrukcia je povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie je viditeľne poškodený.

6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.


Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) Ľ - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) Ľ - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	Ľ:25.92B P:24.72N	857	1040		
2.	Ľ:28.66N P:29.02B	563	1039	Ľ:31.20B P:27.99B	

Ďalšie záznamy STK:

Opakovaná kontrola na základe záznamu v AIS TK

1.2.2. - Priame vyhodnotenie



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: JANA, Víta.s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: J.I.Bajzu III. 1273/18, 97101, Prievidza	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 919169		Druh kontroly / kód: Opakovaná / ON	Kód protokolu: 3072-013-08420-070425-092342
Dátum kontroly: 07.04.2025	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKA208276
Lehota platnosti: 12.02.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 013, Pipiška Vladimír		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!